

Nr.	. Änderung	Datum

# 100 Allgemeines

102	Anpassung Quergefälle Fussweg auf 2% gemäss SN 640075	25.10.2017
103	Anpassung Quergefälle Fussweg auf 2% gemäss SN 640075	25.10.2017
104	Minimale Bankettbreite ausserorts gestrichen	25.10.2017
105	Eingangstor einseitig; provisorische Normal ersetz durch 105A und 105B	01.06.2022
105A	Eingangstor beidseitig; neues Normal	01.06.2022
105B	Eingangstor einseitig; neues Normal ersetzt provisorisches Normal 105	01.06.2022
106	Radien, Standard- und Minimalbreiten definitv festgelegt	24.09.2020
	Fussgängerschutzinsel; Neues provisorische Normal	24.06.2019
111	Neues Normal: Polygonzug / Vermessungsschacht	24.10.2018

# 200 Nebenanlagen

201A	Vermassung taktile Markierung angepasst	01.06.2022
	Abstand Haltelinie – Beginn Manövrierfläche an SN 640075 angepasst	24.10.2018
	Fussgängerstreifen nach der Haltestelle gestrichen, Redaktionelle Anpassungen	25.10.2017
	an SN 640075	
201B	Vermassung taktile Markierung angepasst	01.06.2022
	Abstand Haltelinie – Beginn Manövrierfläche an SN 640075 angepasst	24.10.2018
	Fussgängerstreifen nach der Haltestelle gestrichen, Redaktionelle Anpassungen an SN 640075	25.10.2017
202	Vermassung taktile Markierung angepasst	01.06.2022
	Abstand Haltelinie – Beginn Manövrierfläche an SN 640075 angepasst	24.10.2018
	Fussgängerstreifen nach der Haltestelle gestrichen, Redaktionelle Anpassungen	25.10.2017
	an SN 640075	
203	Fahrbahnhaltestelle Typ Beton gestrichen	25.10.2017
203	Abstand Haltelinie – Beginn Manövrierfläche an SN 640075 angepasst	24.10.2018
	Fahrbahnhaltestelle Typ Asphalt Redaktionelle Anpassungen an SN 640075	25.10.2017
205	Anpassung maximales Quergefälle Fahrbahn und Trottoir	01.06.2022
	Streichung Vorgaben Trottoirmindestbreite in Abhängigkeit von Haltekantenhöhe	18.12.2019
	Anpassung freier Bereich für Unterhaltsfahrzeuge	26.09.2019
	Anpassung Quergefälle Fussweg auf 2% gemäss SN 640075, Vorgaben Positio-	25.10.2017
000	nierung und lichte Durchfahrtshöhe Haltestellentafel eingefügt	04.00.0000
206	Anpassung maximales Quergefälle Fahrbahn, Verweis auf Merkblatt "Betonfahrbahnen für Kreisel und Bushaltestellen" ergänzt	01.06.2022
207	Fundamentform angepasst	01.06.2022
	Aktualisiert mit Richtlinie. Anfahrt gerade min. 16 m	24.10.2018
	Neues Normal: Bushaltestelle Haltekante 22 cm	29.03.2017
211	Vollständig überarbeitet	01.06.2022
	Detail 2: Schalenstein Typ 12 ersetzt durch RN 12-15/30	25.10.2017
212	Details 1 und 2 angepasst wie bei Normal 211	05.02.2019
	Redaktionelle Anpassung Kopftext	25.10.2017
221	Vollständig überarbeitet	01.06.2022
	Anpassung auf maximales Gefälle	22.07.2019
251	Velofurt neu niveaugleich mit Zwischeninselkopf, Fussgängerbereich vertikaler 3	25.03.2021
	cm Anschlag; Schnitte und Randsteinbeton angepasst	
	Korrektur Höhe Gefällewechsel Schutzinsel Rad-/Fussweg	23.01.2017

# 300 Entwässerungen

320	Produktbeispiele entfernt	22.07.2019
-----	---------------------------	------------

### 500 Betonarbeiten

Siehe Revisionsprotokoll Kunstbauten (A2-3)

### 600 Abschlüsse

611	Randsteinbeton, Fundamentform und Vermassung angepasst	25.03.2021
612	Aufgeteilt und ersetzt durch 612A und 612B	25.10.2017
612-A	Randsteinbeton, Fundamentform und Vermassung angepasst	25.03.2021
	Neu ersetzt 612. Bordstein mit anschliessendem Bankett,	25.10.2017
	Bedarf Mehrbeton angepasst	
612B	Neu ersetzt 612. Bordstein mit anschliessendem Belag,	25.10.2017
	Bedarf Mehrbeton angepasst	
613	Aufgeteilt und ersetzt durch 613-A und 613-B	25.03.2021
613-A	Neu ersetzt 613. Bord – und Wasserstein mit anschliessendem Bankett	25.03.2021
	Randsteinbeton, Fundamentform und Vermassung angepasst.	
651-A	Umnummeriert von 651 auf 651-A, Randsteinbeton und Vermassung angepasst	25.03.2021
	Betonbedarf korrigiert	05.02.2019
	Belagsstärke über Randsteinbeton erhöht	22.01.2019
	Anpassung Quergefälle Fussweg auf 2% gemäss SN 640075	25.10.2017
651-B	Neues Normal: analog 651-A aber mit parellel gesägtem Stein	25.03.2021
652	Anpassung Quergefälle Fussweg auf 2% gemäss SN 640075	25.10.2017
657	Anpassung Quergefälle Fussweg auf 2% gemäss SN 640075	25.10.2017
658	Überholten Text zur Beschaffung gelöscht	16.01.2019
	Aktualisiert mit Richtlinie. Belagsstärke über Randsteinbeton erhöht	24.10.2018
	Neues Normal:Randstein Zürich-Bord 22 cm	29.03.2017
659	Neues Normal "Randstein 25-28/25cm	05.02.2019

# 800 Anlagen BSA / Werkleitungen

801	Bezüge zu anderen Normalien angepasst. PE Rohre neu spezifiziert	19.11.2020
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	08.03.2017
	Baustoffbezeichungen	
805	Obsolet, von Internet entfernt	19.11.2020
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Alle Ka-	08.03.2017
	belrohrblöcke werden neu grundsätzlich einbetoniert	
806	Chromstahlschacht für Steuergerät und Legende ergänzt	19.11.2020
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Leichte Modifikation Legende	08.03.2017
807	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Alle Ka-	08.03.2017
	belrohrblöcke werden neu grundsätzlich einbetoniert, Verweis auf TBA Normalien	
	811, 812, Anpassung Untertitel	
808	Obsolet, von Internet entfernt	19.11.2020
	Neuerstellung Normal für Minimalverrohrung in Betonkreisel	28.04.2017
811	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	28.04.2017
	Baustoffbezeichungen, Reduktion der maximal zugelassenen Verformung, Ersatz	
	Rohr DN 150 durch DN 120, Entfernung Grabenbreiten für Handaushub	
812	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	28.04.2017
	Baustoffbezeichungen, Reduktion der maximal zugelassenen Verformung, Ersatz	
	Rohr DN 150 durch DN 120, Entfernung Grabenbreiten für Handaushub	
816	Abgleich Rohrbezeichnungen, Einführung in Schacht mit Trompete	17.08.2021
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	08.03.2017
	Baustoffbezeichungen	

		1
818	Sicherungstürchen eingezeichnet. Kunststoffrohre und Kabel spezifiziert	19.11.2020
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	08.03.2017
	Baustoffbezeichungen	
820	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue Baustoffbezeichungen	08.03.2017
821	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	08.03.2017
	Baustoffbezeichungen	
822	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue Baustoffbezeichungen	08.03.2017
823	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue	08.03.2017
	Baustoffbezeichungen	
824	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Anpassung an neue Normen, Neue Baustoffbezeichungen	08.03.2017
825	Ersatz ø durch DN, neuer Untertitel "ausserhalb Fahrbahn"	08.03.2017
826	Ersatz ø durch DN, neuer Untertitel "ausserhalb Fahrbahn"	08.03.2017
834-1	Arbeitsablauf Einbau definiert, Materialen Füllbeton und Abschlusskappe definiert,	17.08.2021
0011	Bollensteine im Füllbeton-Sockelbereich definiert, Schutzanstrich neu definiert	17.00.2021
	Neoprenlager eingeführt, Füllbeton und Abschlusskappe neu definiert, Beton-	25.03.2021
	grösstkorn angepasst, Arbeitsablauf definiert.	
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Neues Bemessungsdiagramm mit Be-	31.10.2016
	rücksichtigung der SIA- Normen (2013), Neue Baustoffbezeichungen	0111012010
834-2	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
0012	Bewehrung angepasst	25.03.2021
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Überarbeitung der Bewehrungssche-	31.10.2016
	mata, Eisenlisten und Baustoffbezeichnungen	31.10.2010
	Korrektur Titel von "Schacht" auf "Fundament"	10.02.2016
834-3	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
034-3	Bewehrung angepasst	25.03.2021
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Überarbeitung der Bewehrungssche-	31.10.2016
	mata, Eisenlisten und Baustoffbezeichnungen	31.10.2010
	Korrektur Titel von "Schacht" auf "Fundament"	10.02.2016
834-4	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
004-4	Bewehrung angepasst	25.03.2021
	Generelle Überarbeitung (Neuzeichnung), Überarbeitung der Bewehrungssche-	31.10.2016
	mata, Eisenlisten und Baustoffbezeichnungen.	31.10.2010
	Korrektur Titel von "Schacht" auf "Fundament"	10.02.2016
834-5	Arbeitsablauf Einbau definiert, Materialen Füllbeton und Abschlusskappe definiert,	17.08.2021
034-3	Bollensteine im Füllbeton-Sockelbereich definiert, Schutzanstrich neu definiert	17.00.2021
	Neue Normalie: Schema BlockfundamentTyp FWB	31.10.2016
834-6	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
034-0	Neue Normalie: Fundament Typ FWB 120 / 120 / 140 Bewehrung	31.10.2016
0247		
834-7	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
024.0	Neue Normalie: Fundament Typ FWB 140 / 140 / 160 Bewehrung	31.10.2016
834-8	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
005.4	Neue Normalie: Fundament Typ FWB 160 / 160 / 200 Bewehrung	31.10.2016
835-1	Arbeitsablauf Einbau definiert, Materialen Füllbeton und Abschlusskappe definiert,	17.08.2021
	Bollensteine im Füllbeton-Sockelbereich definiert, Schutzanstrich neu definiert	00 04 0004
	Neoprenlager eingeführt, Füllbeton und Abschlusskappe neu definiert, Beton-	29.04.2021
	grösstkorn angepasst, Arbeitsablauf definiert.	
835-2	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
005.0	Bewehrung angepasst	29.04.2021
835-3	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
	Bewehrung angepasst	29.04.2021
835-4	Bemerkungen zu Biegeradien Bewehrung angepasst	17.08.2021
	Bewehrung angepasst	29.04.2021
836-1	Umbezeichnung von 836 auf 836-1 Fundament Steuergerät Ortbetonschacht	25.03.2021
836-2	Neues Normal: Fundament Steuergerät Chromstahlschacht	25.03.2021
864-1	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 834.1 …"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Winkelmast mit 1 LSA	25.03.2021

864-2	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 834.1"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Winkelmast 1 Spurtafel mit LSA	25.03.2021
864-3	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 834.1"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Winkelmast 2 LSA	25.03.2021
864-4	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 834.1"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Winkelmast 2 Spurtafeln mit LSA	25.03.2021
865-1	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 835.1"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Signalbrücke 2 Spurtafeln mit LSA	29.04.2021
865-2	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 835.1"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Signalbrücke 3 Spurtafeln mit LSA	29.04.2021
865-3	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Text "Montage Neoprenlager Stützenfuss gem. Normal 835.1"	17.08.2021
	Neues Normal: Stahlbau Signalbrücke 4 Spurtafeln mit LSA	29.04.2021
868-1	Ergänzt mit Option Ampel an Ausleger	01.06.2022
	Neues Normal: Stahlbau T-Maste 2 LSA	17.08.2021
868-2	Neues Normal: Stahlbau T-Maste 2 Spurtafeln mit LSA	17.08.2021
869-1	Neues Normal: Stahlbau Beleuchtungsmast mit LSA	17.08.2021

# Legende:

- Hinweise in schwarzer Schrift sind Änderungen gegenüber der Vorversion.
- Hinweise in grauer Schrift sind Änderungen vorangegangener Revisionen.