



# 01 Übersicht über Ausgabedaten (Revision Handbuch)

## Änderungen (1. Dezember 2023)









Register	Kapitel	Beilage	Beschreibung der Änderung	Rev/ Index	Änderung THM
			Total Überarbeitung durch BABS		28.11.05
01			Revisionen ab 2006, <b>Darstellung 1 Blatt</b>		<b>12.2023</b>
03	03		<b>Übersicht der Instandhaltungscheckliste „ICL“</b>		<b>12.2023</b>
03	03	1	Auszug ICL BABS 2020		08.2020
03	04		<b>Materialliste</b>		<b>12.2023</b>
03	04	1	<b>Materialliste für den Zivilschutz 5. Rev. Dezember 2023 Kanton Zürich</b>		<b>12.2023</b>
04	03		Merkblatt 23: Telefonzentrale 85 + Beilage 1		01.2007
04	03		Merkblatt 8: Seite 1 bis 4 ersetzt; <b>keine mechanische Prüfung mehr</b>		07.2007
04	03		Merkblatt 1:Funkgeräte SE-125	c	06.2008
04	03		Anhang zu Merkblatt Nr. 1	a	06.2008
04	03		Merkblatt 3: Telefonzentralen und Zubehör	c	06.2008
04	03		Merkblatt 9: Aggregat 2,5 kVA/230V Kirsch	e	06.2008
04	03		Merkblatt 19: Aggregat VW GENO 03	e	06.2008
04	03		Merkblatt 22: FTF 96 AWITEL + Beilage 1	b	06.2008
04	04	01	Beilagen zu Richtlinien		06.2008
03	04	4	Ausrüstungsliste des Zivilschutzes (ALZH08) Ausgabe 1.1.2008		08.2009
04	03		Merkblatt 2: aufgehoben		08.2009
04	03		Merkblatt 21: Sortiment Hebekissen <b>Wiederkehrende Prüfung nach Abschluss eines Einsatzes</b>		08.2009
04	03		Merkblatt 16: Funkmaterial POLYCOM		11.2009
04	03	1	Anhang 1: Handfunkgeräte ZS 03		<b>entfernen</b>
04	03		Merkblatt 13: aufgehoben		11.2010
04	03	2	Anhang 2: Handfunkgeräte ZS 09		11.2010
03	04	4	Materialliste"2010" für ZS-Formationen Kanton Zürich		01.2012
04	03		Merkblatt 4: ABC-Schutzmaske 90 (Mod)		12.2012
04	04	01	Beilage 2: Verzeichnis des Mat...	h	11.2012
04	03		Inhaltsverzeichnis Stand 24.1.2014	ZH	01.2014


















## 03.03 Übersichtsliste der Instandhaltungscheckliste „ICL“









### Siehe unmittelbar beigefügt:








- Auszug aus der Instandhaltungscheckliste ICL BABS
- Elektronisch sind die beiden Instandhaltungschecklisten ICL Material BABS 2020 (original) -► Link auf Bundesseite!  
**ICL Material BABS 2023-Kt-ZH (angepasste Version)**  
unter [www.zh.ch](http://www.zh.ch) verfügbar siehe Pfad  
(Sicherheit & Justiz ► Zivilschutz ► Einsatz & Gemeindesupport ► Material ► Materialunterhalt)








Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metriereinheit	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
x Material für den Schutzdienstpflichtigen																				
		IVP 90 Verbandsplättchen individuell 90												Materialforum IVF Hartmann AG Victor-von-Brunn-Strasse 28 8212 Neubausen 052 674 32 35 www.ivf.hartmann.info	11.50	SFr.	-	A	X	
		Arbeitskleid 2000 - Jacke ZS oliv/orange												- Merkblatt Nr. 7; Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen	48.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 - Hose ZS (Bundhose)												BABS, Merkblatt Nr. 7	45.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 - Schirmmütze ZS oliv												- Merkblatt Nr. 7; Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen	11.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 - Hosengurt ZS Polyester												BABS, Merkblatt Nr. 7	8.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 - T-Shirt ZS orange												BABS, Merkblatt Nr. 7	10.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 - Einsatzjacke mit Schultergeißler												- Merkblatt Nr. 7; Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen	47.00	SFr.	-	B	X	
		Einsatzhose 2000 (Latzhose)												BABS, Merkblatt Nr. 7	47.00	SFr.	-	B	X	





Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metriereinheit	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Arbeitskleid 2000 Regenschutz- bekleidung: - Regenschutzjacke												- Merkblatt Nr. 7; Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen	55.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 Regenschutz- bekleidung: - Regenschutzhose												BABS, Merkblatt Nr. 7	55.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2000 Regenschutz- bekleidung: - Regenhut (Südwest)												BABS, Merkblatt Nr. 7	10.00	SFr.	-	B	X	
		Arbeitskleid 2013 T-Shirt orange Layer 1												Materialforum SMZM	8.50	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 Polo-Shirt ZS kurzarm Layer 1 / 2 mit ZS- + Suisse-Logo												Materialforum SMZM	19.50	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 Schirmmütze 2013												Materialforum SMZM	6.50	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 Roll-Mütze Layer 1												Materialforum SMZM	5.50	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 Polo-Shirt ZS langarm Layer 1 / 2 mit ZS- + Suisse-Logo												Materialforum SMZM	24.50	SFr.	-	C	X	








Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund	
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel											↓ nächste Sachkundigerprüfung
		Arbeitskleid 2013 Roll-Shirt orange Layer 2																			
		Arbeitskleid 2013 Flecsacke Layer 3																			
		Arbeitskleid 2013 Witterungsschutz-Jacke Layer 4																			
		Arbeitskleid 2013 Witterungsschutz-Hose Layer 4																			
		Schutzhelm Führungsunterstützung																			
		Schutzhelm Führungsunterstützung inkl. Kinnbänderung																			
		Schutzhelm "Montana" mit Sturmband und Schutzbrille																			

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund	
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel											↓ nächste Sachkundigerprüfung
		Schutzhelm "3M" Pionier mit Sturmband und Schutzbrille																			
		Schutzbrille GUNMETAL																			
		Warn-Trägershirt Profi																			
		Schutzhandschuhe aus Rindspaltleder mit Klettverschluss																			
		Winterhandschuhe TEGRA 9122																			
		Effektentasche																			
		Arbeitsjacke 2013																			
		Namensschildhalter Klett gehört zu Arbeitskleid 2013																			

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Arbeitshose 2013																		
		Hosengurt oliv mit ZS-Logo																		
		Kälteschutzjacke gefüttert																		
		Kälteschutzhose gefüttert																		
x Material für die Leitungen und für die Formationen																				
x Funkmaterial POLYCOM ZS09																				
		Koffer 600x400x170 grau für 1-4 Sortimente Handfunkgeräte ZS 09																		
		Handfunkgerät TPH700 komplett mit Geräte-Akku Antenne																		
		Ersatzakku zu Handfunkgerät TPH700																		




Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Funkgerätadapter zu Handfunkgerät TPH700 Typo CT FUGA TPH700 mit 2 Abdeckkappen																		
		Monofon zu Handfunkgerät TPH700																		
		Tragsystem zu Handfunkgerät TPH700																		
		Mehrfachladegerät für Sortimente Handfunkgeräte ZS 09																		
x Funkmaterial POLYCOM ZS15																				
		Koffer grau für 1-4 Sortimente Handfunkgeräte ZS 15																		
		Handfunkgerät TPH900 komplett mit Geräte-Akku und Antenne																		
		Ersatzakku zu Handfunkgerät TPH900																		






Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Metriereinheit	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund	
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung											↓ Konserviert bis...
		Funkgeräteadapter FUGA TPH900	Ist in Beschaffung und wird nachgeliefert!													SFr.	-					
		Monofon zu Handfunkgerät TPH900											SAP 2576.7016		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18			A		X		
		Tragsystem zu Handfunkgerät TPH900 - Ledertasche - Gürtelschleife - 3-Punkt-Traggurt											SAP 2571.5228 2571.5228 2524.9455		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18			A		X		
		Tisch Ladegerät 6 + 6 TPH 900											SAP 2589.4604		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18			A		X		
x Leitungsbaumaterial																						
		Warnweste, orange (Uem)											Merkblatt Nr. 7 Pflege- hinweise	Z.000.151.00 Z.000.151.10 (Bausort)	Sicherheitsvorschriften 1121-51 • Merkblatt Nr. 7: Ausgabedatum: 21.04.05		53,00	SFr.	-	B		X

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung														
Metriereinheit	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund							
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung											↓ Konserviert bis...						
		Set "Haltegurt zu Leitungsbau FU" 2x Haltegurt CS UNIVERSAL 2x Halte-Positionierseil 2x Karabiner, Tritock Alu 1x Transporttasche  EN Normen: Haltegurt EN 358 Auffanggurt EN 361 Karabinerhaken EN 362												Reinigung nach Einsatz, Zustandkontrolle und Vollständigkeit  Sicherheitsprüfung: Kontrolle der Unversehrtheit durch einen sachkundigen Prüfer (jährlich) Die Sicherheitsprüfung darf nur durch eine Fachfirma oder einen sachkundigen Prüfer (mit entsprechender Schulung) durchgeführt werden.  Die Prüfung muss dokumentiert und aufbewahrt werden. Faserprodukte müssen nach spätestens 10 Jahren ersetzt werden.  Einzuhaltende Normen sind: Haltegurt EN Norm 358 Auffanggurt EN Norm 361 Karabinerhaken EN 362	Haltegurt CS Universal Vertical ArtNr: 2801-00023-00-7  Positionierseil Grillon Hook Petzel ArtNr: 2809-00018-00-7  Karabiner Alu OK Triact Lock ArtNr: 2809-00004-00-7  Transporttasche Vertical Medium ArtNr: 2805-00003-00-7		Sicherheitsvorschriften 1121-51				Seilfabrik Ullmann AG Gästerwaldstrasse 16 9015 St. Gallen Tel +41 71 314 18 88 Fax +41 71 314 18 80 Email: usacord@usacord.com www.usacord.com		533,00	SFr.	-	C		X
		Zubehör + Parkleitmateriale zu 2 Bausort, 1455 (Kiste 103x72x29)												Inventar und Zustandkontrolle (Einlagerung Batterien nicht eingesetzt)		2.000.152.20			B		X							
		Zubehör + Parkleitmateriale zu 3 Bausort, 1455 (Kiste 103x72x29)												Inventar und Zustandkontrolle (Einlagerung Batterien nicht eingesetzt)		2.000.152.30		4'007,00	SFr.	-	B		X					
		Bausortiment I-76 - 1 Rucksack mit Inhalt - 2 Gabelstange 3-teilig - Schiebeleiter 3,1 m - 7 Schutzhelme - 3 Warnwesten												Inventar und Zustandkontrolle (Einlagerung Batterien nicht eingesetzt)  Holz-Schiebeleiter 3.1m durch Schiebeleiter 5m Alu inkl. Leitersatz ersetzen (Art.-Nr. 60790)  Schutzhelme orange durch weisse Schutzhelme ersetzen (Art.-Nr. 109038 oder 61629) Warnwesten durch neues Warn-Trägershirt ersetzen (Art.-Nr. 60318)		2.000.151.10			5'350,00	SFr.	-	B		X				
		Kunststoffkiste "A" 40x60x28 zu Leitungsbausortiment I-76												Inventar und Zustandkontrolle				SFr.	-									
		Kunststoffkiste "B" 40x60x28 zu Leitungsbausortiment I-76												Inventar und Zustandkontrolle				SFr.	-									
		Kunststoffkiste "C" 40x60x28 zu Leitungsbausortiment I-76												Inventar und Zustandkontrolle				SFr.	-									

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung										
		Schiebeleiter 5m Alu inkl. Leitenaufsatz														575.00	SFr.	-	C	X	
		Kabelsortiment 79 für Feldkabel														2'985.00	SFr.	-	A	X	
		1 Kunststoffkiste "D" 40x60x28 zu Kabelsortiment 79															SFr.	-			
		Reparaturreif für Feldkabel F-2E															SFr.	-	A	X	
x AWITEL																					
		Sortiment AWITEL																			
										Übersicht 1 Sortiment enthält im wesentliche folgende Bestandteile: • 7 AWITEL FTF 96 kompl. in Kunststoffkiste • 4 Feldtelefone 50 • TF-Zentr. 85 kompl. mit Rucksack • ca. 10 km Telefonkabel • 4 Holzkisten mit versch. Zubehör (z.B. Tragreif)	Merkblatt Nr. 22 11.1.43 11.4.50 11.4.51 11.1.17 11.6.50 11.2.28		Merkblatt Nr. 22: Ausgabedatum: 08.05.08	BABS, Merkblatt Nr. 22 RUAG Schweiz AG RUAG Defence Gensauerstrasse 71 8440 Brunnen	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung										
		AWITEL Feldtelefon 96 Sort. A in Kunststoffkiste 595x110x440 • 7 AWITEL FTF 96 inkl. Mikrotelefon + Koppelheit in Tragtasche • Sack 105x105 enthaltend: ○ 4 Netzabschlüsse 150Ω ○ 2 Netzabzweigstücke ○ 3 Testschleifen ○ Steckreineiger ○ Batterietester • Bedienungsanleitung ► Batterien: ○ pro AWITEL je: 4 Stück "AA" 1,5V 14,5x50,5mm ○ Taschenbatterie 4,5V (nicht eingesetzt)																			
		Bautasche																			
		Kabeltrommel KR83 380x25x240 für Feldkabel F-2E leer																			
		Kabeltrommel KR83 380x25x240 mit ca. 500m Feldkabel F-2E																			
										• Bautasche 470x180x200 entha.: ○ Kabelverbindungsringe ○ Etui mit 4 Magazin für Kabelverbindungsösen ○ Dose 660 mit Kabelverbindungsösen ○ 6 Kabelaufhängehaken ○ 5 Sicherungsmanschetten ○ Taschenlampe 2 Lärmsprechgeräten in Tasche	Anhang 1 zu Merkblatt Nr. 22 11.1.43		Merkblatt Nr. 22: Ausgabedatum: 08.05.09	Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Schweiz AG RUAG Defence Gensauerstrasse 71 8440 Brunnen	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X		
										Bei Nichtgebrauch der AWITEL können Schäden entstehen (z.B. Oxidation). Sie sind deshalb jährlich in Betrieb zu setzen und auf ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen. Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Electronics 1860 Aigle	Anhang 1 zu Merkblatt Nr. 22 11.1.43		Merkblatt Nr. 22: Ausgabedatum: 08.05.09	Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Schweiz AG RUAG Defence Gensauerstrasse 71 8440 Brunnen	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X		








Grundinformationen											03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts-bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat-Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stückpreis	Wert Total	Material-kategorie	Kantone	Bund	
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	Prüfdokumente / Kontrollheft	Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	Probelauf (min 1 h)	nächster Treibstoffwechsel	nächster Ölwechsel	nächste Sachkundigerprüfung											Konserviert bis...
		Telefonzentrale TF Zen 85 in Rucksack Anschlusskasten Linie 1-4 Telefonzentrale 85 Kabeltrommel 20m mit 2 Ampholenslecker Zubehörtasche 250x152x85 enthaltend: Mikrotelefon Erdpfahl Erdleize Reglement 58.100 dfi im Aussefisch: Sprechgarnitur mit Kopfhörer Batterie 1,5V "D" (nicht eingesetzt)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar und Zustandskontrolle Die TF Zen 85 ist jährlich in Betrieb zu setzen und auf ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen.			11.2.28 Merkblatt Nr. 23: Ausgabedatum: 18.12.06 Reglement 58.100	BABS, Merkblatt Nr. 23 Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Schweiz AG RUAG Defence Giersauerstrasse 71 6440 Brunnen	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kabelbauausrüstung A in Kiste 106h50x30h 1 Feldtelefon 50A in Etui 330x120 Kabelverbindungsanzüge 4 Mag. für Verb.ösen 48 Verbindungsösen 2 Taschenlampen Traggriff 15 Kurbel zu Traggriff (Ras) Erdpfahl Faushandschuh Leder 2 Hansfelle 4.5m 5 Kabelaufhängehaken 5 Kabelträger Tasche 240x150x60 mit Leitungsbau-material, Isolatoren, Nägel Batterien: o Feldtelefon 1 St. 1,5V "D" 33x61mm o 2 Taschenlampe 4,5V (nicht eingesetzt)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar und Zustandskontrolle (Kistenendeckel nicht ganz geschlossen) Einlagerung: Batterien nicht eingesetzt.			11.4.16	BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kiste 530x290x230 für: 4 Feldtelefone FTf 50 Blechdose 500 mit Mikrofonkapself Blechdose 500 mit Hör- u. Sprechkapself pro Feldtelefon: Batterie 1,5V "D" (nicht eingesetzt)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar und Zustandskontrolle Einlagerung: Batterien nicht eingesetzt.			11.1.17	BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	







Grundinformationen											03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts-bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat-Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stückpreis	Wert Total	Material-kategorie	Kantone	Bund	
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	Prüfdokumente / Kontrollheft	Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	Probelauf (min 1 h)	nächster Treibstoffwechsel	nächster Ölwechsel	nächste Sachkundigerprüfung											Konserviert bis...
		Telefonzubehör-material				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar und Sichtkontrolle Telefonzubehörmaterial Kiste 540x540x240 2 Erdpfähle 30 Kabelträger 10 Kabelaufhängehaken 2 Seite 4.5m 1 Messgerät T-02 15 Kabelnagel 15 Isolatoren Nagel 70 mm 2 Kerzenlaternen 4 Schachteln Kerzen Zündhölzer 2 Taschenlampen Blechdose mit Mikrofonkapself Blechdose mit Hör- u. Sprechkapself 2 Wandler Erdleizen 2 Wandler Litze 2x0,8 2 Wandler Cu-Draht 0,8 10 Erkennungsmarken Dose Isolierband Blechdose mit Doppelklemmen Blechdose mit Verbindungsösen			11.6.2	BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kabeltransport-gestell für 3 Kabelrollen KR Mod C				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar- und Zustandskontrolle pro Sortiment 5 Stück				BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kabelrolle KR Mod C mit 800 m Draht Typ F-2E				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar- und Zustandskontrolle pro Sortiment 12 Stück				BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kabelrolle C für 400 m Draht Typ F-2E leer				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar und Sichtkontrolle pro Sortiment 1 Stück				BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Batterien Sortiment AWITEL				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inventar- und Zustandskontrolle Einsatzbereitschaft: Batterieinventar für ganze AWITEL-Ausrüstung erstellen. geeignetes Behältnis für Batteriesatz und Reservebatteriesatz			pro AWITEL: 4 St. 1,5V "AA" 14,5x50,5mm TF Zentrale H 85 1 St. 1,5V "D" 33x61mm  pro Feldtelefon: 1 St. 1,5V "D" 33x61mm Messgerät T-02 4 St. 1,5V "D" 33x61mm  pro Taschenlampen 1 St. 4,5V 62x21x64	BABS, Merkblatt Nr. 22				X		
x		Funktmaterial Antennen																				



Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung					
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	Prüfdokumente / Kontrollheft	Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	Probelauf (min 1 h)	nächster Treibstoffwechsel	nächster Ölwechsel									
		Antenne SEA 400 T KZTH Zubehör zu Antenne in Tasche																	
		Antenne SEA 400 S KZTH																	
		Zusatzmaterial in Tasche SEK; 2x Koaxialkabel 10m od. 1x Koaxialkabel 20m																	
		Antenne SEA 900K (für NATEL-Empfang)																	
		Flachbandkabel weiss für UKW-Behältsantenne																	
x Rettungsmaterial																			








Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung					
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	Prüfdokumente / Kontrollheft	Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	Probelauf (min 1 h)	nächster Treibstoffwechsel	nächster Ölwechsel									
		Kompressor 67/69 mit Transportwagen und Zubehör einsatzbereit		Kennzeichen ZH XXXXXX Chassisnummer: XX.XXX.XXX															
		Kompressor 67/69 mit Transportwagen und Zubehör konserviert		Kennzeichen ZH XXXXXX Chassisnummer: XX.XXX.XXX															
		Kompressor 90 mit Transportwagen und Zubehör einsatzbereit		Kennzeichen ZH XXXXXX Chassisnummer: XX.XXX.XXX															











Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020			Wert		Weiterverwendung Entsorgung									
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund						
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)											↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung	↓ Konserviert bis...		
		Kompressor 90 mit Transportwagen und Zubehör  konserviert		Kennzeichen ZH XXXXX  Chassisnummer: XX.XXX.XXX	X					ALN 705-1750	Z.000.305.20		Konservierung: - gemäss Merkblatt 11 durchführen - Kompressor mit Etikette "Konserviert" klar kennzeichnen - Eintrag im Kontrollheft machen  Achsfederung und Pneu: Durch Unterstellen von Holzklötzen entlasten.  VW-Motor Ölwechsel: 5-jährlich oder wenn 300 Betriebsstunden erreicht. Motorenöl SAE 10 W-40 (2.5 l) Verdichter Ölwechsel: 5-jährlich oder wenn 300 Betriebsstunden erreicht. Motorenöl SAE 10 W-40. Füllstand mit Messstab kontrollieren. (8 l)					31'350.00	Sfr.	-	B	X		
		Kanisterausguss-schlauch mit Siebeinsatz								ALN 307-0252			Inventar- und Zustandskontrolle					24.00	Sfr.	-	B	X		
		Treibstoff-Kanister 20L neu, UN geprüft								ArtNr. 60288			Inventar- und Zustandskontrolle - GHS und Inhaltsetikette - Sicherheitsverschluss am Einfüllstutzen			Materialforum SMZM			30.00	Sfr.	-	C	X	
		Oil Pat Outdoor								ArtNr. 65375			Inventar- und Zustandskontrolle			Materialforum SMZM			18.50	Sfr.	-	C	X	
		Abbauhammer A7 2 Stk in Kiste Kiste 810x470x255										Z.000.306.00	Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste öffnen oder min. leicht geöffnet)			Regionale Reparaturstellen			2'930.00	Sfr.	-	B	X	
		Abbauhammer PLA 24 in Kiste										Z.000.306.10	Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste öffnen oder min. leicht geöffnet)			Regionale Reparaturstellen			1'150.00	Sfr.	-	B	X	
		Abbauhammer TEX 22 in Kiste										Z.000.306.50	Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste öffnen oder min. leicht geöffnet)			Regionale Reparaturstellen			1'450.00	Sfr.	-	B	X	











Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020			Wert		Weiterverwendung Entsorgung									
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund						
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)											↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung	↓ Konserviert bis...		
		Bohrhammer BH 11 2 Stk. in Kiste Kiste 750x440x370										Z.000.307.00	Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste öffnen oder min. leicht geöffnet) - Bohrstangen auf Koproressoranhänger			Regionale Reparaturstellen			5'220.00	Sfr.	-	B	X	
		RIVERSIDE TP4V 4 Schmutzwasserpumpe		Seriennummer:	X					ArtNr. 59480			Inventar- und Zustandskontrolle - Treibstoff auswechseln  - Probelauf Eintrag in Kontrollheft (Probelauf mit Wasser durchführen)  - Ölwechsel alle 5 Jahre oder 200 Betriebsstunden SAE 10 W-40 (1,1 Liter)			Materialforum SMZM  Paul Forrer AG Aargauerstr. 250 8048 Zürich  044 439 19 93 www.paul-forrer.ch			7'990.00	Sfr.	-	C	X	
		Schlauch 20 m zu RIVERSIDE TP4V 4 110mm								ArtNr. 63258			Inventar- und Zustandskontrolle			Talliens & Fils Särli Dorfstrasse 8 9472 Grabs  079 260 61 18 www.talliens.ch			330.00	Sfr.	-	C	X	
		Schlauch 20 m Storz 75mm											Inventar- und Zustandskontrolle					330.00	Sfr.	-	C	X		
		Schlauch 20 m Storz 55mm											Inventar- und Zustandskontrolle					330.00	Sfr.	-	C	X		
		Mast Tauchpumpe T6L 1x Kabelhalter mit Ringschlüssel 2x Storzschlüssel 1x Druckschlauch 15 m 1x Auslaufrohr C verz. mit C Festkupplung (Druckverschieber) 1x Schlauchknickschutz 1x Seilschlauchhalter 1x Arbeitsleine 20m mit Karabiner 1x Drahtgitterkorb		Seriennummer:						ArtNr. 60707			Inventar- und Zustandskontrolle  Die Dichtigkeitsprüfung der Wellenabdichtung gemäss Punkt 3.1.7 der Fachunterlage durchführen.  Jährliche Prüfung der elektrischen Sicherheit nach DIN VDE 0702 wird empfohlen!			Materialforum SMZM  Mater Hydraulik AG Boesflasse 91 8474 Dinhard  062 336 15 00 www.mater.ch			1'850.00	Sfr.	-	C	X	








Grundinformationen										Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Tauchpumpe P 2-1 Tragsack mit: • Pumpe inkl. Saugkorb "flach" • Halteleine 15 m, mit Karbiner • Halteleine 6 m, mit Karbiner • 2 Schlauchkupplungschlüssel • Hakenschlüssel • Inbus 8 • Auspuffschlauch • Transportschlauch 75																		
		Tauchpumpe P 237-A3 Tragsack mit: • Pumpe inkl. Saugkorb "flach" • Halteleine 15 m, mit Karbiner • Halteleine 6 m, mit Karbiner • 2 Schlauchkupplungschlüssel • Hakenschlüssel • Inbus 8 • Auspuffschlauch • Transportschlauch 75																		
		Motorspritze Typ 1-86 Tragsack mit Zubehör laut Etat Z.000.205.20																		
		Motorspritze Typ 1-70 Tragsack mit Zubehör laut Etat Z.000.205.10																		

Grundinformationen										Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Motorspritze Typ 1-61 Tragsack mit Zubehör laut Etat Z.000.205.00																		
		Emerspritze kompl. inkl. 2 Wassereimer																		
		Autogenes Schneidgerät 69/86																		
		Benzinkettensäge 90 ZS STIHL einsatzbereit																		
		Benzinkettensäge 90 ZS STIHL konserviert																		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Motor-Kettensäge Husqvarna 555											Materialforum SMZM Husqvarna Schweiz AG Industriestrasse 10 5506 Mägerwil 062 887 37 50 www.husqvarna-schweiz.ch	875.00	Sfr.	-	C	X		
		Schutzhelm für Forst											Materialforum SMZM 3M (Schweiz) GmbH Eggstrasse 93 8605 Rüschlikon 044 724 92 62 www.3m.com	48.00	Sfr.	-	B	X		
		Schnittschutzeinlege (Paar) zu Benzinkettensäge									Z.000.304.20 (BKS 90)	• Merkblatt Nr. 7: Ausgabedatum: 21.04.05	BABS, Merkblatt Nr. 10	102.00	Sfr.	-	B	X		
		Schnittschutz- Bundhose EN 381-5, Schutzklasse 1											Materialforum SMZM Husqvarna Schweiz AG Industriestrasse 10 5506 Mägerwil 062 887 37 50 www.husqvarna-schweiz.ch	129.00	Sfr.	-	C	X		
		Tragsack B Rettungseilen 6 Rettungseilen (Kermmantelseile mit geringer Dehnung (Stalkseil) nach EN 1891 A) mit Schlaufen, 20m 11mmØ und 1 Karabiner mit Tridack Sicherung		Inventar und Zustandskontrolle									Materialforum SMZM Diese sind nicht auf dem Materialforum erhältlich. Möglicher Bezugsort z.B. www.growag.ch. Es sind Kermmantelseile mit geringer Dehnung (Stalkseil) nach EN 1891 A zu beschaffen. Kosten pro Stück ca CHF 70.- gelb / schwarze Ausführung (Stand Juli 2017).	420.00	Sfr.	-	B	X		
		Tragsack D Holz + Metallbearbeitung											Materialforum SMZM • 2 Beile • Beisszange • Hammer • Kiste mit: o Doppelmeter o Zimmermannbleistift o Fett-Kreide blau o Nägel (diverse) • 6 Bauklämmern	220.00	Sfr.	-	B	X		
		Tragsack E Steinbearbeitung											Materialforum SMZM • Handflüsel • Steinschlägel (Spaltschlägel) • Eisenschlägel • 2 Spitzseisen 80 cm • 2 Spitzseisen 30 cm • 2 Steinbohrer (Flachmeissel)	190.00	Sfr.	-	B	X		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Tragsack F Verankerungsstäbe											Materialforum SMZM Inventar- und Zustandskontrolle 6 Verankerungsstäbe 80 cm	107.00	Sfr.	-	B	X		
		Tragsack I 30 Schnürleinen mit Schlaufen 4,5m											Materialforum SMZM Inventar- und Zustandskontrolle Sicherheitsvorschriften 1121-51	490.00	Sfr.	-	B	X		
		Teleskop-Anlegeleiter TELESTEPS											Materialforum Keine Beschädigungen oder Defekte an der Leiter. Sprossen kontrollieren. Aufstellflächen rutschsicher? Jährliche Prüfung durch eine Person mit Fachkenntnissen, Prüfung laut Herstellerangaben.	349.00	Sfr.	-	C	X		
		Top Support (zu TELESTEPS)											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle Auf Beschädigung und feste Verschraubung kontrollieren.	59.00	Sfr.	-	C	X		
		Tragloch mit 6 Handgriffen Kunstleder 2000x1000											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle sinngemäss Sicherheitsvorschriften 1121-51		Sfr.	-	B	X		
		Rettungsbrett • Blache Segeltuch mit 4 Gurten • Wolldecke 2100 x 1400											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle Sicherheitsvorschriften 1121-51	211.00	Sfr.	-	B	X		
		Feldbettbahre											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle	30.00	Sfr.	-	B	X		
		Reihgestell zu Feldbettbahre											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle	375.00	Sfr.	-	B	X		
		Zeltblache 180X180											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle	0.00	Sfr.	-	B	X		
		Pickel											Materialforum Inventar- und Zustandskontrolle private Anbieter	0.00	Sfr.	-	B	X		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung				
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)										
		Schaufel (Nr.5, 1,8 m)										private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Schneeschaufel										private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Zapfi										private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Kehrhacken										private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Schälspatel										private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Sortiment Verankerungs- material 5t mit Drahtseilzubehör (Titanverankerung) Holzklote 1090x230x232								Z.000.302.00	Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil 3		SFr.	-	B	X		
		Transportmulde 650x440x200 (Plastermulde)											SFr.	-	B	X		
		Sortiment Rettungsweste RW 100 (Schwimmweste) 1x Tragsack 4x Rettungswesten								02.060.000.10	Keine Abgabe an Dritte! Ein Set à 4 Auftriebskörper kostet ca. Fr. 63.- Lanz-Anliker AG   Allmendstrasse 12   4938 Rohrbach   Schweiz   Tel +41 62 957 90 10   Fax +41 62 957 90 15   info@lanz-anliker.ch		252.00	SFr.	-	B	X	
		Stollenausrüstung (Behälter orange 1- 10 ) enthaltend:								Z.000.323.00		BABS	21'340.00	SFr.	-	B	X	
		Behälter 1 Schanzwerkzeuge										BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 2 Kanalstreben										BABS	SFr.	-	B	X		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung				
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)										
		Behälter 3 Kanalstreben										BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 4 Gelenkschoner										BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 5 Seile + Zubehör									Material und Geräte des Unterstützungszuges 1508-00-1-10	Möglicher Bezugsort der Rettungsseile z.B. www.groswag.ch. Es sind Kernmantelseile mit geringer Dehnung (Statikseil) nach EN 1891 A zu beschaffen. Kosten pro Stück: ca CHF 70.- gelb / schwarze Ausführung (Stand Juli 2017). Sicherheitsvorschriften 1121-51 ergänzen	SFr.	-	B	X		
		Behälter 6 Helme + Zubehör										BABS	SFr.	-	B	X		
		2x Stollentransport- behälter 95										BABS	SFr.	-	B	X		
		Stollenbahre ZS										BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 7									Bezugsquelle/Lagerort für Batterien sicherstellen Stollensprechausrüstung 99 ZS Teil A 2x Behältereinste 1/2 1x Helmsprechgarnitur 99 ZS mit Anschlusskasten und Hosengurt 1x Stirnlampe „Petzi“ mit Brusttasche komplett 1x Lautsprecherstation 99 ZS 1x Benutzerhandbuch 1 Batterie 9 V / 1 Batterie 4.5 V / 9 Batterien 1.5 V		SFr.	-	B	X		



## 03.04 Materialliste

Siehe unmittelbar beigefügt:

- ~~— Verordnung über die Materialliste des Zivilschutzes (MLV) 1)  
Stand: 15.04.1998~~
- ~~— Verordnung über die Materialliste des Zivilschutzes (MLV) 1) Änderung vom 21.  
Oktober 1998~~
- ~~Material für die Schutzdienstpflichtigen und für die Zivilschutzorganisationen  
Stand: 01.01.1999  
ersetzt durch~~  
**Kanton Zürich: Materialliste für den Zivilschutz  
5. Revision, Dezember 2023**
- **Richtlinien über die Weiterverwendung des ZS-Materials und Erläuterungen  
Stand: 25.11.2005**
  - **Beilage 1 zu Richtlinien Weiterverwendung des ZS-Materials Stand: 25.11.2005**
  - **Beilage 2 zu Richtlinien Weiterverwendung des ZS-Materials Stand: 25.11.2005**
  - **Beilage 3 zu Richtlinien Weiterverwendung des ZS-Materials Stand: 25.11.2005**

1) Diese sind nicht mehr in Kraft. Sie werden hier aus Inventar- und Instandhaltungsgründen noch aufgeführt.