



01 Übersicht über Ausgabedaten (Revision Handbuch)

Änderungen (1. Dezember 2023)









Register	Kapitel	Beilage	Beschreibung der Änderung	Rev/ Index	Änderung THM
			Total Überarbeitung durch BABS		28.11.05
01			Revisionen ab 2006, Darstellung 1 Blatt		12.2023
03	03		Übersicht der Instandhaltungscheckliste „ICL“		12.2023
03	03	1	Auszug ICL BABS 2020		08.2020
03	04		Materialliste		12.2023
03	04	1	Materialliste für den Zivilschutz 5. Rev. Dezember 2023 Kanton Zürich		12.2023
04	03		Merkblatt 23: Telefonzentrale 85 + Beilage 1		01.2007
04	03		Merkblatt 8: Seite 1 bis 4 ersetzt; keine mechanische Prüfung mehr		07.2007
04	03		Merkblatt 1:Funkgeräte SE-125	c	06.2008
04	03		Anhang zu Merkblatt Nr. 1	a	06.2008
04	03		Merkblatt 3: Telefonzentralen und Zubehör	c	06.2008
04	03		Merkblatt 9: Aggregat 2,5 kVA/230V Kirsch	e	06.2008
04	03		Merkblatt 19: Aggregat VW GENO 03	e	06.2008
04	03		Merkblatt 22: FTF 96 AWITEL + Beilage 1	b	06.2008
04	04	01	Beilagen zu Richtlinien		06.2008
03	04	4	Ausrüstungsliste des Zivilschutzes (ALZH08) Ausgabe 1.1.2008		08.2009
04	03		Merkblatt 2: aufgehoben		08.2009
04	03		Merkblatt 21: Sortiment Hebekissen Wiederkehrende Prüfung nach Abschluss eines Einsatzes		08.2009
04	03		Merkblatt 16: Funkmaterial POLYCOM		11.2009
04	03	1	Anhang 1: Handfunkgeräte ZS 03		entfernen
04	03		Merkblatt 13: aufgehoben		11.2010
04	03	2	Anhang 2: Handfunkgeräte ZS 09		11.2010
03	04	4	Materialliste"2010" für ZS-Formationen Kanton Zürich		01.2012
04	03		Merkblatt 4: ABC-Schutzmaske 90 (Mod)		12.2012
04	04	01	Beilage 2: Verzeichnis des Mat...	h	11.2012
04	03		Inhaltsverzeichnis Stand 24.1.2014	ZH	01.2014


















03.03 Übersichtsliste der Instandhaltungscheckliste „ICL“









Siehe unmittelbar beigefügt:

- Auszug aus der Instandhaltungscheckliste ICL BABS
- Elektronisch sind die beiden Instandhaltungschecklisten ICL Material BABS 2020 (original) -► Link auf Bundesseite!
ICL Material BABS 2023-Kt-ZH (angepasste Version)
unter www.zh.ch verfügbar siehe Pfad
(Sicherheit & Justiz ► Zivilschutz ► Einsatz & Gemeindesupport ► Material ► Materialunterhalt)

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung					
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel										
x Material für den Schutzdienstpflichtigen																			
		IVP 90 Verbandsplättchen individuell 90											Materialforum						
		Arbeitskleid 2000 - Jacke ZS oliv/orange											BABS, Merkblatt Nr. 7 Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen						
		Arbeitskleid 2000 - Hose ZS (Bundhose)											BABS, Merkblatt Nr. 7						
		Arbeitskleid 2000 - Schirmmütze ZS oliv											BABS, Merkblatt Nr. 7 Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen						
		Arbeitskleid 2000 - Hosengurt ZS Polyester											BABS, Merkblatt Nr. 7						
		Arbeitskleid 2000 - T-Shirt ZS orange											BABS, Merkblatt Nr. 7						
		Arbeitskleid 2000 - Einsatzjacke mit Schultergeißler											BABS, Merkblatt Nr. 7 Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen						
		Einsatzhose 2000 (Latzhose)											BABS, Merkblatt Nr. 7						





Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung					
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel										
		Arbeitskleid 2000 Regenschutz- bekleidung: - Regenschutzjacke											BABS, Merkblatt Nr. 7 Ausgabedatum: 21.04.05 Keine Abgabe an Dritte, da ZS-Zeichen						
		Arbeitskleid 2000 Regenschutz- bekleidung: - Regenschutzhose											BABS, Merkblatt Nr. 7						
		Arbeitskleid 2000 Regenschutz- bekleidung: - Regenhut (Südwest)											BABS, Merkblatt Nr. 7						
		Arbeitskleid 2013 T-Shirt orange Layer 1											Materialforum SMZM						
		Arbeitskleid 2013 Polo-Shirt ZS kurzarm Layer 1 / 2 mit ZS- + Suisse-Logo											Materialforum SMZM						
		Arbeitskleid 2013 Schirmmütze 2013											Materialforum SMZM						
		Arbeitskleid 2013 Roll-Mütze Layer 1											Materialforum SMZM						
		Arbeitskleid 2013 Polo-Shirt ZS langarm Layer 1 / 2 mit ZS- + Suisse-Logo											Materialforum SMZM						








Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Arbeitskleid 2013 Roll-Shirt orange Layer 2																		
		Arbeitskleid 2013 Flecksacke Layer 3																		
		Arbeitskleid 2013 Witterungsschutz-Jacke Layer 4																		
		Arbeitskleid 2013 Witterungsschutz-Hose Layer 4																		
		Schutzhelm Führungsunterstützung																		
		Schutzhelm Führungsunterstützung inkl. Kinnbänderung																		
		Schutzhelm "Montana" mit Sturmband und Schutzbrille																		






Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Schutzhelm "3M" Pionier mit Sturmband und Schutzbrille																		
		Schutzbrille SUNMETAL																		
		Warn-Trägershirt Profi																		
		Schutzhandschuhe aus Rindspaltleder mit Klettverschluss																		
		Winterhandschuhe TEGRA 9122																		
		Effektentasche																		
		Arbeitsjacke 2013																		
		Namensschildhalter Klett gehört zu Arbeitskleid 2013																		





Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020					Wert		Weiterverwendung Entsorgung			
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück -preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Arbeitshose 2013								Inventur und Zustandskontrolle Maschinenwaschbar Keinen Weichspüler verwenden Schnellrocknend	ArNr. 63388		Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil 1	Materialforum SMZM	27.00	SFr.	-	C	X	
		Hosengurt oliv mit ZS-Logo								Inventur und Zustandskontrolle	ArNr. 50203			Materialforum SMZM	8.50	SFr.	-	C	X	
		Kälteschutzjacke gefüttert								Inventur und Zustandskontrolle	ArNr. 63814		Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil 1	Materialforum SMZM	75.00	SFr.	-	C	X	
		Kälteschutzhose gefüttert								Inventur und Zustandskontrolle	ArNr. 63876		Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil 1	Materialforum SMZM	55.00	SFr.	-	C	X	
x Material für die Leitungen und für die Formationen																				
x Funkmaterial POLYCOM ZS09																				
		Koffer 600x400x170 grau für 1-4 Sortimente Handfunkgeräte ZS 09								Inventur und Zustandskontrolle	SAP 2552.0488		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Handfunkgerät TPH700 komplett mit Geräte-Akku Antenne								Inventur und Zustandskontrolle	SAP 2548.7265		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Ersatzakku zu Handfunkgerät TPH700								Inventur und Zustandskontrolle Kontrolle des Ladezustands: optimal ist zwischen 40% und 80%. Wenn die Ladung unter 40% fällt, laden bis mind. 80% erreicht sind. Dauerladung vermeiden! Das Lebensende des Li-Ion Akkus ist erreicht, wenn die max. Lade-Kapazität kleiner als 70% geworden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Autonomie eines TPH700 bei 20 °C von 12-15 Std. auf weniger als 8 Std. zurückgeht. Verbrauchte Akkus sind ordnungsgemäss zu entsorgen.	SAP 2548.7268		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10 • Verbrauchsmaterial	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-			X	

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020					Wert		Weiterverwendung Entsorgung			
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück -preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Funkgerätadapter zu Handfunkgerät TPH700 Typo CT FUGA TPH700 mit 2 Abdeckkappen								Inventur und Zustandskontrolle • Funkgerätadapter • Schutzkappe für Funkgerätestecker • Schutzkappe für TNC-Kupplung Der Funkgerätadapter ist stets sauber zu halten, um unnötige Störungen zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die elektrischen Kontakte.	SAP 2552.0580		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Monofon zu Handfunkgerät TPH700								Inventur und Zustandskontrolle	SAP 2548.7272		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Tragsystem zu Handfunkgerät TPH700								Inventur und Zustandskontrolle Etui 3-Punkt-Traggurt Grundplatte Gurttragschleufe	SAP 2552.1037		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Mehrfachladegerät für Sortimente Handfunkgeräte ZS 09								Inventur und Zustandskontrolle	SAP 2548.7272		• Merkblatt Nr. 16: Ausgabedatum: 06.07.10	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
x Funkmaterial POLYCOM ZS15																				
		Koffer grau für 1-4 Sortimente Handfunkgeräte ZS 15								Inventur und Zustandskontrolle	SAP 2573.3332		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Handfunkgerät TPH900 komplett mit Geräte-Akku und Antenne								Inventur und Zustandskontrolle	SAP 2575.4456		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-	A		X	
		Ersatzakku zu Handfunkgerät TPH900								Inventur und Zustandskontrolle Kontrolle des Ladezustands: optimal ist zwischen 40% und 80%. Wenn die Ladung unter 40% fällt, laden bis mind. 80% erreicht sind. Dauerladung vermeiden! Das Lebensende des Li-Ion Akkus ist erreicht, wenn die max. Lade-Kapazität kleiner als 70% geworden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Autonomie eines TPH900 bei 20 °C von 12-15 Std. auf weniger als 8 Std. zurückgeht.	SAP 2548.7268		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18	BABS, Merkblatt Nr. 16	SFr.	-			X	

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung										
		Funkgeräteadapter FUGA TPH900	Ist in Beschaffung und wird nachgeliefert!													Sfr.	-				
		Monofon zu Handfunkgerät TPH900											SAP 2576.7016		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18	BABS, Merkblatt Nr. 16		A		X	
		Tragsystem zu Handfunkgerät TPH900 - Ledertasche - Gürtelschleife - 3-Punkt-Traggurt											SAP 2571.5226 2571.5228 2524.9455		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18	BABS, Merkblatt Nr. 16		A		X	
		Tisch Ladegerät 6 + 6 TPH 900											SAP 2569.4604		• Merkblatt Nr. 16 inkl. Anhänge 2 und 3 Ausgabedatum: 30.04.18	BABS, Merkblatt Nr. 16		A		X	
x Leitungsbaumaterial																					
		Warnweste, orange (Uem)											Merkblatt Nr. 7 Pflege- hinweise	Z.000.151.00 Z.000.151.10 (Bausort)	Sicherheitsvorschriften 1121-51 • Merkblatt Nr. 7; Ausgabedatum: 21.04.05	BABS, Merkblatt Nr. 7		B	X		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr							Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung										
		Set "Haltegurte zu Leitungsbau FU" 2x Haltegurt CS UNIVERSAL 2x Halte-Positionierseil 2x Karabiner, Tritock Alu 1x Transporttasche EN Normen: Haltegurt EN 358 Auffanggurt EN 361 Karabinerhaken EN 362												Haltegurt CS Universal Vertical ArtNr. 2801-00023-00-7 Positionierseil Grillon Hook Petzeli ArtNr. 2809-00018-00-7 Karabiner Alu OK Tract Lock ArtNr. 2809-00004-00-7 Transporttasche Vertical Medium ArtNr. 2805-00003-00-7		Sicherheitsvorschriften 1121-51	Seilfabrik Ullmann AG Gästerwaldstrasse 16 9015 St. Gallen Tel +41 71 314 18 88 Fax +41 71 314 18 80		C	X	
		Zubehör + Parkleitenmaterial zu 2 Bausort, 1455 (Kiste 103x72x29)												Z.000.152.20				B	X		
		Zubehör + Parkleitenmaterial zu 3 Bausort, 1455 (Kiste 103x72x29)												Z.000.152.30				B	X		
		Bausortiment I-76 - 1 Rucksack mit Inhalt - 2 Gabelstange 3-teilig - Schiebeleiter 3,1 m - 7 Schutzhelme - 3 Warnwesten												Z.000.151.10				B	X		
		Kunststoffkiste "A" 40x60x28 zu Leitungsbausortiment I-76																			
		Kunststoffkiste "B" 40x60x28 zu Leitungsbausortiment I-76																			
		Kunststoffkiste "C" 40x60x28 zu Leitungsbausortiment I-76																			

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Metrierteller	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Geräteummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück -preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund		
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)																	
					Prüfdokumente / Kontrollheft																	
					Inventur, Zustand, Funktionskontrolle																	
					Probelauf (min 1 h)																	
					nächster Treibstoffwechsel																	
nächster Ölwechsel																						
nächste Sachkundigerprüfung																						
Konserviert bis...																						
		Schiebeleiter 5m Alu inkl. Leiterraufsatz				X						Checkliste SUVA 44026.d Kontrollformular MAKK	Materialforum MAKK AG Rhinänerweg 17 8447 Dachsen 952 647 22 00	575.00	SFr.	-	C	X				
		Kabelsortiment 79 für Feldkabel												2'985.00	SFr.	-	A	X				
		1 Kunststoffkiste "D" 40x60x28 zu Kabelsortiment 79													SFr.	-						
		Reparaturset für Feldkabel F - 2E													SFr.	-	A	X				
x AWITEL																						
		Sortiment AWITEL											Übersicht 1 Sortiment enthält im wesentliche folgende Bestandteile: • 7 AWITEL FTF 96 kompl. in Kunststoffkiste • 4 Feldtelefone 50 • TFX-Zentr. 85 kompl. mit Rucksack • ca. 10 km Telefondraht • 4 Holzkisten mit versch. Zubehör (z.B. Tragreif)	Merkblatt Nr. 22 11.143 11.4.50 11.4.51 11.1.17 11.6.50 11.2.28 Merkblatt Nr. 23		• Merkblatt Nr. 22: Ausgabedatum: 08.05.08	BABS, Merkblatt Nr. 22 RUAG Schweiz AG RUAG Defence Gensauerstrasse 71 8440 Brunnen geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung									
Metrierteller	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Geräteummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück -preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund			
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)																		
					Prüfdokumente / Kontrollheft																		
					Inventur, Zustand, Funktionskontrolle																		
					Probelauf (min 1 h)																		
					nächster Treibstoffwechsel																		
nächster Ölwechsel																							
nächste Sachkundigerprüfung																							
Konserviert bis...																							
		AWITEL Feldtelefon 96 Sort. A in Kunststoffkiste 555x110x40 • 7 AWITEL FTF 96 inkl. Mikrotelefon + Koppelheft in Tragtasche • Sack 105x105 enthaltend: o 4 Netzabschlüsse 150Ω o 2 Netzabzweigstücke o 3 Testschlaufen o Steckreineiger o Batterietester • Bedienungsanleitung ► Batterien: o pro AWITEL je: 4 Stück "AA" 1,5V 14,5x50,5mm o Taschenbatterie 4,5V (nicht eingesetzt)											Inventar und Zustandskontrolle (Kistendeckel nicht ganz geschlossen) Bei Nichtgebrauch der AWITEL können Schäden entstehen (z.B. Oxidation). Sie sind deshalb jährlich in Betrieb zu setzen und auf ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen. Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Electronics 1860 Aigle	Anhang 1 zu Merkblatt Nr. 22	11.143	• Merkblatt Nr. 22: Ausgabedatum: 08.05.09	Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Schweiz AG RUAG Defence Gensauerstrasse 71 8440 Brunnen	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Bautasche											• Bautasche 470x180x200 entha.: o Kabelverbindungsange in Etui mit 4 Magazin für Kabelverbindungsösen o Dose 660 mit Kabelverbindungsösen o 6 Kabelaufhängehaken o 5 Sicherungsmanschetten o Taschenlampe 2 Lärmsprechgerätschaften in Tasche				BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kabeltrommel KR83 380x25x240 für Feldkabel F-2E leer																					
		Kabeltrommel KR83 380x25x240 mit ca. 500m Feldkabel F-2E																					

03.03, Auszug ICL BABS 2020										Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Grundinformationen										Stückpreis	Wert Total	Materialkategorie	Kantone	Bund					
Materialeinheit	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhaltsbemerkungen						ALN SAP ArtNr	Etat-Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	
					↓ Abtaufjahr (das Erste welches abläuft) ↓ Prüfdokumente / Kontrollheft ↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle ↓ Probelauf (min 1 h) ↓ nächster Treibstoffwechsel ↓ nächster Ölwechsel ↓ nächste Sachkundigerprüfung ↓ Konserviert bis...														
		Telefonzentrale Tf Zen 85 in Rucksack • Anschlusskasten Linie 1 - 4 • Telefonzentrale 85 • Kabeltrommel 20m mit 2 Amphenolslecker • Zubehörtsache 250x152x65 enthält: Mikrotelefon Erdpfahl Erdlitze Reglement 58.100 dff im Aussefach: Sprechgarnitur mit Kopfhörer ▶ Batterie 1.5V "D" (nicht eingesetzt)									11.2.28	• Merkblatt Nr. 23: Ausgabedatum: 18.12.06 Reglement 58.100	BABS, Merkblatt Nr. 22 Das BABS empfiehlt die AWITEL in einem Rhythmus von 5 Jahren durch die RUAG kontrollieren zu lassen. Kontaktadresse: RUAG Schweiz AG RUAG Defence Giersauerstrasse 71 6440 Brunnen	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X	
		Kabelbauausrüstung A in Kiste 1080x500x260 • 1 Feldtelefon 50A in Ebu 330x120: Kabelverbindungszange 4 Mag. für Verb.-ösen 48 Verbindungsgösen • 2 Taschenlampen • Tragreif 15 • Kurbel zu Tragreif (Rag) • Erdpfahl • Faushandschuh Leder • 2 Hanfseile 4.5m • 5 Kabelaufhanghaken • 5 Kabelträger • Tasche 240x150x60 mit Leitungsbau-material, Isolatoren, Nägel ▶ Batterien: ◦ Feldtelefon 1 St. 1.5V "D" 33x61mm ◦ 2 Taschenlampe 4.5V (nicht eingesetzt)										11.4.16		BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X
		Kiste 530x290x230 für: • 4 Feldtelefone FTf 50 • Blechdose 500 mit Mikrofonkapsel • Blechdose 500 mit Hör- u. Sprechkapsel ▶ pro Feldtelefon: Batterie 1.5V "D" (nicht eingesetzt)										11.1.17		BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X

03.03, Auszug ICL BABS 2020										Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Grundinformationen										Stückpreis	Wert Total	Materialkategorie	Kantone	Bund				
Materialeinheit	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhaltsbemerkungen						ALN SAP ArtNr	Etat-Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten
					↓ Abtaufjahr (das Erste welches abläuft) ↓ Prüfdokumente / Kontrollheft ↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle ↓ Probelauf (min 1 h) ↓ nächster Treibstoffwechsel ↓ nächster Ölwechsel ↓ nächste Sachkundigerprüfung ↓ Konserviert bis...													
		Telefonzubehörmaterial		Inventar und Sichtkontrolle (Kistendeckel nicht ganz geschlossen)							11.6.2		BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X
		Kabeltransport-gestell für 3 Kabelrollen KR Mod C											BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X
		Kabelrolle KR Mod C mit 800 m Draht Typ F-2E											BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X
		Kabelrolle C für 400 m Draht Typ F-2E leer											BABS, Merkblatt Nr. 22	geliefert ohne Verrechnung aus Überbeständen der Armee			A	X
		Batterien Sortiment AWITEL											BABS, Merkblatt Nr. 22	pro AWITEL: 4 St. 1.5V "AA" 14,5x50,5mm Tf Zentrale H 85 1 St. 1.5V "D" 33x61mm pro Feldtelefon: 1 St. 1.5V "D" 33x61mm Messgerät T-02 4 St. 1.5V "D" 33x61mm pro Taschenlampen 1 St. 4.5V 62x21x64				X
x		Funkmaterial Antennen																

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung					
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						ALN SAP ArtNr	Etat-Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stückpreis	Wert Total	Materialkategorie	Kantone	Bund
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	Prüfdokumente / Kontrollheft	Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	Probelauf (min 1 h)	nächster Treibstoffwechsel	nächster Ölwechsel									
		Antenne SEA 400 T KZTH Zubehör zu Antenne in Tasche																	
		Antenne SEA 400 S KZTH																	
		Zusatzmaterial in Tasche SEK; 2x Koaxialkabel 10m od. 1x Koaxialkabel 20m																	
		Antenne SEA 900K (für NATEL-Empfang)																	
		Flachbandkabel weiss für UKW-Behältsantenne																	
x Rettungsmaterial																			








Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung					
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						ALN SAP ArtNr	Etat-Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stückpreis	Wert Total	Materialkategorie	Kantone	Bund
					Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	Prüfdokumente / Kontrollheft	Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	Probelauf (min 1 h)	nächster Treibstoffwechsel	nächster Ölwechsel									
		Kompressor 67/69 mit Transportwagen und Zubehör einsatzbereit		Kennzeichen: ZH XXXXXX Chassisnummer: XX.XXX.XXX															
		Kompressor 67/69 mit Transportwagen und Zubehör konserviert		Kennzeichen: ZH XXXXXX Chassisnummer: XX.XXX.XXX															
		Kompressor 90 mit Transportwagen und Zubehör einsatzbereit		Kennzeichen: ZH XXXXXX Chassisnummer: XX.XXX.XXX															











Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung												
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund								
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)											↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung	↓ Konserviert bis...				
		Kompressor 90 mit Transportwagen und Zubehör konserviert		Kennzeichen ZH XXXXXX Chassissnummer: XX.XXX.XXX	X					ALN 705-1750	Z.000.305.20		Konservierung: - gemäss Merkblatt 11 durchführen - Kompressor mit Etikette "Konserviert" klar kennzeichnen - Eintrag im Kontrollheft machen Achsfederung und Pneu: Durch Unterstellen von Holzklötzen entlasten. VW-Motor Ölwechsel: 5-jährlich oder wenn 300 Betriebsstunden erreicht. Motorenöl SAE 10 W-40 (2.5 l) Verdichter Ölwechsel: 5-jährlich oder wenn 300 Betriebsstunden erreicht. Motorenöl SAE 10 W-40. Füllstand mit Messstab kontrollieren. (8 l)							31'350.00	Sfr.	-	B	X		
		Kanisterausguss-schlauch mit Siebeinsatz								ALN 307-0252			Inventar- und Zustandskontrolle								24.00	Sfr.	-	B	X	
		Treibstoff-Kanister 20L neu, UN geprüft								ArtNr: 60288			Inventar- und Zustandskontrolle - GHS und Inhaltsetikette - Sicherheitsverschluss am Einfüllstutzen								30.00	Sfr.	-	C	X	
		Oil Pat Outdoor								ArtNr: 65375			Inventar- und Zustandskontrolle								18.50	Sfr.	-	C	X	
		Abbauhammer A7 2 Stk in Kiste Kiste 810x470x255									Z.000.306.00		Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste offen oder min. leicht geöffnet)								2'930.00	Sfr.	-	B	X	
		Abbauhammer PLA 24 in Kiste									Z.000.306.10		Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste offen oder min. leicht geöffnet)								1'150.00	Sfr.	-	B	X	
		Abbauhammer TEX 22 in Kiste									Z.000.306.50		Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste offen oder min. leicht geöffnet)								1'450.00	Sfr.	-	B	X	











Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung												
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr				Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund								
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)											↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel	↓ nächste Sachkundigerprüfung	↓ Konserviert bis...				
		Bohrhammer BH 11 2 Stk. in Kiste Kiste 750x440x370									Z.000.307.00		Inventar- und Zustandskontrolle (Kiste offen oder min. leicht geöffnet) - Bohrstangen auf Koproressoranhänger								5'220.00	Sfr.	-	B	X	
		RIVERSIDE TPAV 4 Schmutzwasserpumpe 2x Abgangsschlauch 2m 1x Ansaugschlauch 3m 1x Ansaugschlauch 2m 1x Pumpenschlüssel 2x Storzschlüssel		Seriennummer:	X					ArtNr: 59480			Inventar- und Zustandskontrolle - Treibstoff auswechseln - Probelauf Eintrag in Kontrollheft (Probelauf mit Wasser durchführen) - Ölwechsel alle 5 Jahre oder 200 Betriebsstunden SAE 10 W-40 (1,1 Liter)								7'990.00	Sfr.	-	C	X	
		Schlauch 20 m zu RIVERSIDE TPAV 4 110mm								ArtNr: 63258			Inventar- und Zustandskontrolle								330.00	Sfr.	-	C	X	
		Schlauch 20 m Storz 75mm											Inventar- und Zustandskontrolle								330.00	Sfr.	-	C	X	
		Schlauch 20 m Storz 55mm											Inventar- und Zustandskontrolle								330.00	Sfr.	-	C	X	
		Mast Tauchpumpe T6L 1x Kabelhalter mit Ringschlüssel 2x Storzschlüssel 1x Druckschlauch 15 m 1x Auslaufrohr C verz. mit C Festkupplung (Druckverschieber) 1x Schlauchknickschutz 1x Seilschlauchhalter 1x Arbeitsleine 20m mit Karabiner 1x Drahtgitterkorb		Seriennummer:						ArtNr: 60707			Inventar- und Zustandskontrolle Die Dichtigkeitsprüfung der Wellenabdichtung gemäss Punkt 3.1.7 der Fachunterlage durchführen. Jährliche Prüfung der elektrischen Sicherheit nach DIN VDE 0702 wird empfohlen!								1'850.00	Sfr.	-	C	X	








Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Tauchpumpe P 2-1 Tragsack mit: • Pumpe inkl. Saugkorb "flach" • Halteleine 15 m, mit Karbiner • Halteleine 6 m, mit Karbiner • 2 Schlauchkupplungsschlüsse • Hakenschlüssel • Inbus 8 • Auspuffschlauch • Transportschlauch 75																		
		Tauchpumpe P 237-A3 Tragsack mit: • Pumpe inkl. Saugkorb "flach" • Halteleine 15 m, mit Karbiner • Halteleine 6 m, mit Karbiner • 2 Schlauchkupplungsschlüsse • Hakenschlüssel • Inbus 8 • Auspuffschlauch • Transportschlauch 75																		
		Motorspritze Typ 1-86 Tragsack mit Zubehör laut Etat Z.000.205.20																		
		Motorspritze Typ 1-70 Tragsack mit Zubehör laut Etat Z.000.205.10																		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Motorspritze Typ 1-61 Tragsack mit Zubehör laut Etat Z.000.205.00																		
		Emerspritze kompl. inkl. 2 Wassereimer																		
		Autogenes Schneidgerät 69/86																		
		Benzinkettensäge 90 ZS STIHL einsatzbereit																		
		Benzinkettensäge 90 ZS STIHL konserviert																		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Motor-Kettensäge Husqvarna 555													875.00	Sfr.	-	C	X	
		Schutzhelm für Forst													48.00	Sfr.	-	B	X	
		Schnittschutzeinlege (Paar) zu Benzinkettensäge										Z.000.304.20 (BKS 90)	• Merkblatt Nr. 7: Ausgabedatum: 21.04.05		102.00	Sfr.	-	B	X	
		Schnittschutz- Bundhose EN 381-5, Schutzklasse 1													129.00	Sfr.	-	C	X	
		Tragsack B Rettungseilen 6 Rettungseilen (Kermmantelseile mit geringer Dehnung (Stalkseil) nach EN 1891 A) mit Schlaufen, 20m 11mmØ und 1 Karabiner mit Trilock Sicherung		Inventar und Zustandskontrolle											420.00	Sfr.	-	B	X	
		Tragsack D Holz + Metallbearbeitung													220.00	Sfr.	-	B	X	
		Tragsack E Steinbearbeitung													190.00	Sfr.	-	B	X	

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020		Wert		Weiterverwendung Entsorgung						
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										
		Tragsack F Verankerungsstäbe													107.00	Sfr.	-	B	X	
		Tragsack I 30 Schnürleinen mit Schlaufen 4,5m													490.00	Sfr.	-	B	X	
		Teleskop-Anlegeleiter TELESTEPS				X									349.00	Sfr.	-	C	X	
		Top Support (zu TELESTEPS)													59.00	Sfr.	-	C	X	
		Tragloch mit 6 Handgriffen Kunstleder 2000x1000														Sfr.	-	B	X	
		Rettungsbrett • Blache Segeltuch mit 4 Gurten • Wolldecke 2100 x 1400													211.00	Sfr.	-	B	X	
		Feldbettbahre													30.00	Sfr.	-	B	X	
		Rollgestell zu Feldbettbahre													375.00	Sfr.	-	B	X	
		Zeltblache 180X180													0.00	Sfr.	-	B	X	
		Pickel													0.00	Sfr.	-	B	X	

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020			Wert		Weiterverwendung Entsorgung				
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓	↓	↓	↓	↓										
Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Prüfdokumente / Kontrollheft					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Inventur, Zustand, Funktionskontrolle					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Probelauf (min 1 h)					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
nächster Treibstoffwechsel					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
nächster Ölwechsel					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
nächste Sachkundigerprüfung					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Konserviert bis...					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		Schaufel (Nr.5, 1,8 m)											private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Schneeschaufel											private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Zapfi											private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Kehrhacken											private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Schälspatel											private Anbieter	0.00	SFr.	-	B	X	
		Sortiment Verankerungs- material 5t mit Drahtseilzubehör (Titanverankerung) Holzklote 1090x230x232									Z.000.302.00	Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil 3		SFr.	-	B	X		
		Transportmulde 650x440x200 (Plastermulde)												SFr.	-	B	X		
		Sortiment Rettungsweste RW 100 (Schwimmweste) 1x Tragsack 4x Rettungswesten									02.060.000.10	Keine Abgabe an Dritte!	Ein Set à 4 Auftriebskörper kostet ca. Fr. 63.- Lanz-Anliker AG Allmendstrasse 12 4938 Röhrbach Schweiz Tel +41 62 957 90 10 Fax +41 62 957 90 15	252.00	SFr.	-	B	X	
		Stollenausrüstung (Behälter orange 1- 10) enthaltend:									Z.000.323.00		BABS	21'340.00	SFr.	-	B	X	
		Behälter 1 Schanzwerkzeuge											BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 2 Kanalstreben											BABS	SFr.	-	B	X		

Grundinformationen										03.03, Auszug ICL BABS 2020			Wert		Weiterverwendung Entsorgung				
Metallfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätnummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓	↓	↓	↓	↓										
Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Prüfdokumente / Kontrollheft					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Inventur, Zustand, Funktionskontrolle					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Probelauf (min 1 h)					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
nächster Treibstoffwechsel					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
nächster Ölwechsel					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
nächste Sachkundigerprüfung					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Konserviert bis...					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		Behälter 3 Kanalstreben											BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 4 Gelenkschoner											BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 5 Seile + Zubehör										Material und Geräte des Unterstützungszuges 1508-00-1-10	Möglicher Bezugsort der Rettungsseile z.B. www.grotag.ch. Es sind Kernmantelseile mit geringer Dehnung (Statikseil) nach EN 1891 A zu beschaffen. Kosten pro Stück: ca CHF 70.-, gelb / schwarze Ausführung (Stand Juli 2017).	SFr.	-	B	X		
		Behälter 6 Helme + Zubehör											BABS	SFr.	-	B	X		
		2x Stollentransport- behälter 95											BABS	SFr.	-	B	X		
		Stollenbahre ZS											BABS	SFr.	-	B	X		
		Behälter 7											BABS	SFr.	-	B	X		



03.04 Materialliste

Siehe unmittelbar beigefügt:

- ~~— Verordnung über die Materialliste des Zivilschutzes (MLV) 1)
Stand: 15.04.1998~~
- ~~— Verordnung über die Materialliste des Zivilschutzes (MLV) 1) Änderung vom 21.
Oktober 1998~~
- ~~Material für die Schutzdienstpflichtigen und für die Zivilschutzorganisationen
Stand: 01.01.1999
ersetzt durch~~
**Kanton Zürich: Materialliste für den Zivilschutz
5. Revision, Dezember 2023**
- **Richtlinien über die Weiterverwendung des ZS-Materials und Erläuterungen**
Stand: 25.11.2005
 - Beilage 1 zu Richtlinien Weiterverwendung des ZS-Materials Stand: 25.11.2005
 - Beilage 2 zu Richtlinien Weiterverwendung des ZS-Materials Stand: 25.11.2005
 - Beilage 3 zu Richtlinien Weiterverwendung des ZS-Materials Stand: 25.11.2005

1) Diese sind nicht mehr in Kraft. Sie werden hier aus Inventar- und Instandhaltungsgründen noch aufgeführt.