

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Humlikon

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 032 - Humlikon

PrID: 40

| FALS_ID | Objektadresse | Gebäudeinformationen | | | | Belastung / Grenzwerte / Beurteilung | | | | | | | | Massnahmen (projektiert) | | | | | Schallschutzfenstereinbau (projektiert) | | | | Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere) | | |
|---------|----------------------|----------------------|---------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|-------|-----|------------|-------|-----------|------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|----------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|--|-------|---|
| | | Kat.-Nr | GVZ-Nr. | Datum Bau- bewilligung | Anz. Pers | Nutz- ung | Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) | | ES | Grenzwerte | | Kategorie | TRED | LSW (Wand, Damm) | Erleich- terung | Schallschutzfenster | | Pflichteinbau | | Beitrag freiwilliger Einbau | | | | | |
| | | | | | | | Tag | Nacht | | Tag | Nacht | | | | | Tag | Nacht | SSF Pflicht | SSF Freiwillig | Anz. Fenster | Kosten Kanton | Anz. Fenster 300.- | | 550.- | Kosten Kanton |
| 86177 | Andelfingerstrasse 2 | 990 | 160 | | | W | 57 | 44 | II | 60 | 50 | 70 | 65 | < IGW | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Schulhausanlage; 1975;) |
| 3973 | Chrüzstrasse | 1301 | 216 | nach 1.1.1985 | | W:NLE | | | III | | | | | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Trafostation; 1998;) |
| 3977 | Chrüzstrasse | 1301 | n.v. | nach 1.1.1985 | | W:NLE | | | III | | | | | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (WC-Gebäude; 1999;) |
| 3735 | Grünwald | 1299 | 118 | | | W:NLE | | | III | | | | | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Schopf; 1955;) |
| 3737 | Grünwald 1 | 1299 | 117 | vor 1.1.1985 | 6 | W | 53 | 47 | III | 65 | 55 | 70 | 65 | < IGW | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Wohnhaus mit Scheune; 1955;) |
| 86180 | Im Morgen 2 | 1009 | 173 | | 6 | W:NLE | | | III | | | | | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Wohnhaus mit Anbau; 1993;); Begehung 2016: Gebäude Landwirtschaft |
| 4122 | In der Au | 1284 | 103 | | | W:NLE | | | III | | | | | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Schopf; 1936;) |
| 3978 | Kreuzstrasse | 1303 | 2 | | | W:NLE | 60 | 53 | III | 65 | 55 | 70 | 65 | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Scheune; 1936;) |
| 4007 | Kreuzstrasse | 1305 | 4 | | | W:NLE | | | III | | | | | NLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Nebengebäude; 1970;) |
| 3975 | Kreuzstrasse 1 | 1304 | 1 | vor 1.1.1985 | 3 | W | 71 | 65 | III | 65 | 55 | 70 | 65 | AW | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Wohnhaus mit Restaurant; 1895;); Sanierung durch Anlagehalter A4 |
| | | | | | | B | 70 | 64 | III | 70 | | 70 | | AW | | | | | | | | | | | |
| 3961 | Kreuzstrasse 2 | 1303 | 129 | vor 1.1.1985 | 3 | W | 65 | 59 | III | 65 | 55 | 70 | 65 | IGW | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0 | Fr. 0 | 0 | 0 | Fr. 0 | (Wohnhaus mit Anbau; 1964;) Anbau: Scheune. IGW- Überschreitung nur durch Autobahn A4, Sanierung durch Anlagehalter A4 |

| Legende | | |
|--|----------|--|
| Spalte | Inhalt | Bemerkung |
| FALS-ID | | Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz |
| Kataster | | Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung |
| GVZ-Nr. | | Gebäudeversicherungs-Nummer |
| Nutzung | W | Lärmempfindliche Wohnräume |
| | B | Lärmempfindliche Betriebsräume |
| | NLE | Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.) |
| | Ab | Abruch innert 3 Jahren geplant |
| Grenzwerte | ES | Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV |
| | IGW | Immissionsgrenzwert |
| | AW | Alarmwert |
| Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung) | < IGW | Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW) |
| | NSan | Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985) |
| | NLE | Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.) |
| | Ab | Abruch innert 3 Jahren geplant |
| | IGW | Immissionsgrenzwert überschritten |
| | AW-5 | Alarmwert - 5 dB überschritten |
| | AW | Alarmwert erreicht / überschritten |
| Beurt.pegel Lr | | Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen |
| Massnahmen | TRED | Temporeduktion |
| | Ja | ist vorgesehen |
| | Nein | ist nicht vorgesehen |
| | LSW | Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.) |
| | Ja (Neu) | wird im Rahmen des Projektes neu erstellt |

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)Total Pflicht-SSF:
Fr. 0Total Beitrags-SSF:
Fr. 0.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0Beitrags-SSF:
Fr. 0

davon LSW Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0Beitrags-SSF:
Fr. 0Total SSF:
Fr. 0

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Humlikon

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 032 - Humlikon

PrID: 40

| FALS_ID | Objektadresse | Gebäudeinformationen | | | | Belastung / Grenzwerte / Beurteilung | | | | | | Kategorie | Massnahmen (projektiert) | | | | Schallschutzfenstereinbau (projektiert) | | | | Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere) | | |
|---------|---------------------|--|---------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|-----|-------------------------|-----|-----------|--------------------------|--|------|------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| | | Kat.-Nr | GVZ-Nr. | Datum Bau- bewilligung | Anz. Pers | Nutz- ung | Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) | | ES | Grenzwerte IGW dB(A) | | | AW dB(A) | | TRED | LSW (Wand, Damm) | Erleich- terung | Schallschutzfenster | | Pflichteinbau | | Beitrag freiwilliger Einbau | |
| | | | | | | Tag | Nacht | | Tag | Nacht | Tag | Nacht | | | | SSF Pflicht | SSF Freiwillig | Anz. Fenster | Kosten Kanton | Anz. Fenster 300.- | 550.- | Kosten Kanton | |
| | Ja (Rückerstattung) | wird im Rahmen des Projektes rückerstattet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nein | ist nicht möglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nein (Verworfen) | verworfen wegen mangelnder Wirkung etc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nein (Privat) | erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erleichterung | Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SSF | Schallschutzfenster-Einbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ja | ist vorgesehen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nein | ist nicht vorgesehen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verzicht | Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |